



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3699

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF49016**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de bujes de cabina, checar sobrecaleamiento NOTA: SOBRE CALENTAMIENTO EN OBSERVACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bujes de cabina traseros y amortiguadores de cabina	SI	\$2,668.00
Desmontar cabina para cambio de bujes delanteros	SI	\$5,040.00
Cambio de termostato y tapones de llenado	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de bujes traseros VW	\$1,027.00
Un juego de amortiguadores de cabina VW	\$1,175.00
Un juego de bujes delanteros VW	\$1,430.00
Un termostato VW	\$812.00
Dos tapones de llenado VW	\$323.00
Anticongelante	\$1,625.00

Precio total: **\$15,492.00**