



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3765

Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO
S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**
Modelo: **2017**
Placas: **PDL8223**

Síntomas y/o comentarios

No arranca en grúa OBSERVACIONES: SENSOR DE ABS TRASERO IZQUIERDO DAÑADO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de alternador	SI	\$928.00
Carga de gas de aire acondicionado	SI	\$812.00
Cambio de soporte de caballaje	SI	\$464.00
Reparación de sensor de ABS trasero izquierdo	SI	\$1,102.00

Elementos

Descripción	Importe
Servicio de grúa	\$3,132.00
Un alternador nuevo (Valeo)	\$4,640.00
Un soporte (DAI)	\$624.00

Precio total: **\$11,702.00**