

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ANTONIO SERRANO**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET S-10**

Modelo: **2016**

Placas: **H45BGD**

Síntomas y/o comentarios

Checar falla de Motor NOTA: EN OBSERVACIÓN SITEMA DE CARGA, RUIDO EN CAJA DE VELOCIDADES, DIFERENCIAL CON BAJO NIVEL DE ACEITE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Armar correctamente la distribución, cambio de sensor de adelanto de tiempo admisión	SI	\$3,800.00

Elementos

Descripción	Importe
Una junta de tapa de punterías	\$950.00
Cuatro bujías	\$380.00
Un forma juntas	\$390.00
Una válvula de adelanto admisión	\$1,990.00
Aceite 80w90	\$95.00

Precio total: **\$7,605.00**