



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 3813

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **INTERNATIONAL**

**NAVISTAR**

Modelo: **2018**

Placas: **LG01726**

### Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de sistema de aire, checar alimentos de sensores  
NOTA: SE ADAPTO UNA TAPA A CAJA DE PORTA FUSIBLES  
NO TRAÍA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de T repartidora de aire	SI	\$928.00
Cambio de arnés de sensor CKP	SI	\$928.00
Cambio de válvula sensor IPR	SI	\$1,044.00

### Elementos

Descripción	Importe
Una T bronce	\$471.00
Un arnés	\$279.00
Un sensor válvula IPR (international)	\$8,410.00

Precio total: **\$12,060.00**