



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3824

Cliente

Nombre: **JOSE EUGENIO LOPEZ**

Vehículo

Marca: **NISSAN ALMERA**

Modelo: **2002**

Placas: **NYZ6953**

Síntomas y/o comentarios

SE JALONEA AL ANDAR Y SE APAGA OBSERVACIONES: PASADO DE NIVEL DE ACEITE NOTA: PROXIMO SERVICIO REVISAR SENSORES DE VELOCIDAD

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de posición de cigüeñal, limpieza de sensor MAP y tapón de radiador	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un tapón	\$185.00
Un sensor CKP	\$981.00

Precio total: **\$1,966.00**