



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3826

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00772**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de aceite de diferencial de llanta trasera NOTA: EN OBSERVACIÓN DIFERENCIAL PROGRAMAR PARA CHECAR RESIDUOS DE METAL EN EL ACEITE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de Valero maza trasero izquierdo, se fundió la pista en la funda de diferencial se refrescó la cuerda de la funda	SI	\$4,480.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de Valero doble, maza, espaciador, tuerca de seguridad, arandela y junta torica (VW)	\$11,859.00
Un juego de balatas traseras izquierdas	\$2,740.00
Aceite SAE 140	\$1,160.00

Precio total: **\$20,239.00**