



Presupuesto: 3932

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **JOSE MONDRAGON**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2011**

Placas: **NUN9340**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE Y SOBRE CALENTAMIENTO, CHER POLEAS Y BANDA, NO DESBOCA TARDA EN ARRANCAR, SUENA UNA PUNTERIA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de radiador, polea loca y banda de accesorios	SI	\$1,100.00

Elementos

Descripción	Importe
Un radiador	\$948.00
Una polea	\$389.00
Una banda	\$526.00

Precio total: **\$2,963.00**