



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 3947

### Cliente

Nombre: **GRUPO CORPORATIVO BC  
CENTRAL RC S.A. S DE C.V**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO  
TDI  
Modelo: 2018  
Placas: PBB7561**

### Síntomas y/o comentarios

SERVICIO CHECAR RUIDO EN LLANTA A MAS DE 60KM/H NOTA: FACIA DELANTERAS ROTA, NO TIENE TAPA EL FILTRO POLEN

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación	SI	\$986.00
Cambio de balatas delanteras y calibración a traseras	SI	\$928.00
Dos discos rectificados	SI	\$230.00
Sujetar fascia delantera	SI	\$348.00

### Elementos

Descripción	Importe
Kit de filtros y aceite 10W40 Liqui Moly	\$2,975.00
Un juego de balatas TRW	\$873.00
Un filtro polen	\$276.00

Precio total: **\$6,616.00**