



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4024

Cliente

Nombre: **RICARDO JIMENEZ**

Vehículo

Marca: **MITSUBISHI**

MONTERO

Modelo: **2004**

Placas: **NXG1969**

Síntomas y/o comentarios

CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, CHEK ENGINE PRENDIDO DIAGNOSTICO A CUENTA 1.000.00 RESTAN 2.248.00 NOTA: CODIGOS P0431 P0174 P0171 SE REFIERE A TEMPERATURA DE EFICINCIA DEL CATALIZADOR MEZCLA POBRE CAMBIAR VALVULA DE VACIO VAROMETRICA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de kit de distribución	SI	\$3,248.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$3,248.00