



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4059

Cliente

Nombre: **FRANCISCO ORTIZ**

Vehículo

Marca: **PEUGEOT 206**

Modelo: **2006**

Placas: **N90AZU**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de anticongelante, chacar soportes de motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de radiador y manguera de paso de anticongelante al deposito	SI	\$928.00
Cambio de buje de soporte de caballaje	SI	\$696.00
Cambio de horquillas delanteras	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
Un radiador (Rasa)	\$1,345.00
Un buje de soporte de caballaje	\$385.00
Anticongelante	\$220.00
Una manguera tipo tuvo de paso	\$310.00
Dos horquillas	\$2,540.00

Precio total: **\$7,374.00**