

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

ClienteNombre: **ANTONIO NIETO****Vehículo**Marca: **MERCEDES-BENZ A45**Modelo: **2015**Placas: **RCT089B**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR SUSPENSIÓN DELANTERA, PATEA AL DESENDER, SUJETAR VOLANTE, REVISAR FUGA DE ACEITE DE MOTOR, CHECAR CODIGOS PENDIENTES OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 15% TRASERAS 20% DE VIDA. TIPO DE TRANSMISIÓN 7G DCT DE DOBLE EMBRAGUE CON RASGOS DE POSIBLE REPARACIÓN, EN OBSERVACIÓN FUGA DE ACEITE DE MOTOR

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|--|------------|------------|
| Afinación cambio de aceite y filtros limpieza a filtro de alto flujo, cambio de bobina #4 | SI | \$1,300.00 |
| Desarmar volante y armar adecuadamente | SI | \$800.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|---|------------|
| KIt de afinación sb aceite 10W30 Liqui Moly | \$3,773.00 |
| Una bobina (mercedes benz original) | \$1,827.00 |

Precio total: **\$7,700.00**