



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 4251

### Cliente

Nombre: **CARLOS SIFUENTES**

### Vehículo

Marca: **SEAT LEON**

Modelo: **2014**

Placas: **645ZGW**

### Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor, diagnóstico se prendió EPC NOTA: SE ENCONTRO UNA BUJIA SIN PUNTA DE ELECTRODO PISTON CON RASGOS DE METAL EN OBSERVACIÓN OBSERVACIOES: BALATAS DELANTERAS 70% TRASERAS 25% DE VIDA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros, cambio de bobina numero tres, copleé de toma de aire	SI	\$1,392.00

### Elementos

Descripción	Importe
KIt de afinación bujías PZKER7A aceite 5W40 (Liqui moly)	\$3,891.00
Una bobina (VW)	\$1,740.00
Un copleé de paso de aire (VW)	\$348.00

Precio total: **\$7,371.00**