



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4290

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

No acelera, corregir palanca selectora de cambios, checar baleros, bujes de cabina Observaciones: llanta delantera derecha no sirve rajada interior

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de selector de palanca de velocidades	SI	\$2,262.00
Desmontar cabina para cambio de bujes de cabina frontales y barra de empuje derecha	SI	\$5,220.00
Servicio de lubricación cambio de aceite filtros lavado y engrasado, cambio de una batería	SI	\$4,112.00
Sellar tapas de valeros delanteros, corrección de luces de navegación y cuartos	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
Una batería a cambio LTH	\$3,819.00
Una palanca selectora de cambios y perno expandible (VW)	\$2,572.00
Dos bujes frontales de cabina (VW)	\$1,430.00
Una barra de torción R (VW)	\$2,685.00
Kit de filtros aceite CF15W40 R2 Sh	\$6,056.00
Tres plafones LED 12/24	\$375.00
Un foco 24V de faro derecho	\$85.00
Focos de pellizco 24V	\$232.00

Precio total: **\$28,848.00**