



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4293

Cliente

Nombre: **ANTONIO NIETO**

Vehículo

Marca: **RENAULT TRAFIC**

Modelo: **2014**

Placas: **SIN PLACAS**

Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR, CHECAR SELECTOR DE PALANCA DE VELOCIDADES NOTA: PROXIMO SERVICIO CAMBIAR KIT DE DISTRIBUCIÓN, ADAPTAR BULBO DE TEMPERATURA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bobinas, bujías y filtro de aire, corregir buje de palanca, cambio de arnes de sensor de temperatura	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Cuatro bobinas (kem)	\$1,260.00
Un filtro de aire	\$96.00
Cuatro bujías NGK	\$220.00
Un arnes de sensor de temperatura	\$135.00

Precio total: **\$2,511.00**