



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4381

Cliente

Nombre: **RICARDO GONZALEZ PEREZ** Marca: **VOLKSWAGEN**
SPORTVAN
Modelo: **2007**
Placas: **PCZ2477**

Síntomas y/o comentarios

AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CHECAR EPC PRENDE INTERMITENTE, CHECAR RUIDO AL ENCENDER, CHECAR PEDAL DE CLUTCH RECHINA, CHECK PRENDIDO OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 10% TRASERAS DESMONTAR, CODIGOS P2271 SENSOR 02 S2 B1 P0420 DEFICIENCIA EN CATALIZADOR, DESMONTAR MARCHA PARA SERVICIO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros	SI	\$800.00
traslado a verificación	SI	\$1,050.00
Cambio de balatas delanteras y servicio a traseras	SI	\$800.00
Dos discos rectificados	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de afinación aceite 20w450ak	\$1,072.00
Un juego de balatas delantera s (fritec)	\$557.00

Precio total: **\$4,479.00**