



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4401

Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO
S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**
Modelo: **2017**
Placas: **PDL8221**

Síntomas y/o comentarios

Amortiguadores traseros, banda de distribución NOTA: Se recomienda el cambio de kit de distribución cada 60 mil kilómetros recorridos

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de kit de distribución con bomba de agua, banda de accesorios	SI	\$2,204.00
Cambio de amortiguadores traseros	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Una banda de accesorios 5k688	\$540.00
Kit de distribución con bomba de agua (gates)	\$2,860.00
Dos amortiguadores traseros (duralast)	\$1,999.00

Precio total: **\$8,531.00**