



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4466

Cliente

Nombre: **Alfonso Martínez**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CROSSFOX

Modelo: **2008**

Placas: **MKD1076**

Síntomas y/o comentarios

Falla de motor EPC prendido pierde aceleración, gasto de gasolina NOTA: cambio de clutch mano de obra 1.800.00 clutch plato, disco, collarín, marca luk 2.806.00 total 4.606.00 (en caso de que requiera rectificar cremallera son 300.00 adicionales), corrección de fuga de anticongelante cambiar toma de termostato y tubo de paso de agua 850.00 un tubo y toma de termostato VW original 978.00 total 1.828.00 (costo adicional de anticongelante)

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico: cambiar clutch, quitar focos led del stop	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$400.00**