



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4495

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**
CAMION 17.230 WORKER
Modelo: **2016**
Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

Checkar fuga de aceite en llanta trasera derecha, fuga de aceite en motor, truena suspensión Nota: sobre calentamiento en observación, programar para cambio de balatas delanteras cristalizadas

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas, retenes traseras calibración a delanteras	SI	\$3,596.00
Cambio de aceite al diferencial, lavado y engrasado	SI	\$1,928.00
Desmontar radiador para limpieza, cambio de junta de tubo de retorno del turbo	SI	\$3,056.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de balatas traseras	\$4,675.00
Dos tambores rectificados	\$1,550.00
Dos retenes VW	\$3,023.00
21 Lts. Aceite 85W140	\$4,158.00

Precio total: **\$21,986.00**