



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 4519

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

#### **DELIVERY**

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

### Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación, checar frenos general no agarra el freno de estacionamiento NOTA: Tambores traseros próximo cambio

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado	SI	\$4,292.00
Cambio de balatas traseras, limpieza a delanteras	SI	\$3,226.00
Desmontar rotochember traseros derecho é izquierdo	SI	\$2,784.00
Dos tambores rectificados	SI	\$1,550.00

### Elementos

Descripción	Importe
Kit de filtros aceite Cf4 15W40 R2 Sh	\$7,514.00
Juego de balatas traseras	\$5,980.00
Reparación dos rotochamber T-24-16 solo cambio de resorte	\$2,273.00

Precio total: **\$27,619.00**