



Presupuesto: 4578

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **INTERNATIONAL**

NAVISTAR

Modelo: **2018**

Placas: **LF75143**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante NOTA: La manguera inferior pendiente por cambiar no se encontró existencia

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar tapas de distribución	SI	\$10,904.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de ligas de distribución (continental)	\$3,898.00
Un reten de cigüeñal delantero (inter)	\$1,998.00
Una tapa delantera de distribución remano factura	\$17,400.00
Una tapa trasera de distribución remano factura	\$19,820.00
Una manguera inferior de radiador	\$1,592.00

Precio total: **\$55,612.00**