



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 4631

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

#### **DELIVERY**

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

### Síntomas y/o comentarios

Checar sobre calentamiento, flecha cardan NOTA: clutch corta hasta riba programar para cambio de clutch

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de Valero goma con soporte de flecha cardan a la unidad VW DELIBERY PLACAS LE41328	SI	\$1,044.00
Cambio de termostato, anticongelante, tapón de llenado y purgar sistema	SI	\$1,276.00

### Elementos

Descripción	Importe
Anticongelante	\$696.00
Un termostato (VW)	\$3,045.00
Un Valero soporte de cardan (VW)	\$2,043.00
Una garrafa UREA	\$406.00
Un tapon de llenado de anticongelante (VW)	\$315.00
Un tapón de llenado UREA	\$378.00

Precio total: **\$9,203.00**