



Presupuesto: 4645

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Barra de dirección doblada, golpe puerta izquierda sin chapa, plumas limpia para brizas, chapa completa

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Enderezar barra de dirección a la unidad VW DELIBERY PLACA LF23970	SI	\$1,180.00
Cambio de barra de dirección y alineación	SI	\$1,470.00
Cambio de chapa y sistema de cerradura de puerta derecha y limpia para brizas	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Una barra de dirección brazo aux	\$8,263.00
Una chapa cerradura de puerta	\$1,778.00
Un juejo de limpia para brizas plumas(vw original)	\$1,026.00

Precio total: **\$14,645.00**