



# Presupuesto: 4658

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

**DELIVERY**

Modelo: **2021**

Placas: **KS8441A**

### Síntomas y/o comentarios

Auxilio pro falla en roto chamber trasero izquierdo, México Pachuca

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Asistencia en carretera México Pachuca, desmontar roto chamber trasero izquierdo a la unidad VW DELIBERY PLCAS LF23960	SI	\$2,030.00
Reparación completa con dos resortes y diafragmas	SI	\$3,138.00

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$5,168.00**