



# Presupuesto: 4669

## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

### Cliente

Nombre: **BERNARDO MARTINEZ**

### Vehículo

Marca: **JEEP COMPAS**

Modelo: **2009**

Placas: **NWN9489**

### Síntomas y/o comentarios

No funciona el velocímetro modulo dañado por lo tanto no obedece los cambios de drive

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Instalación de sensor de velocidad primario y sensor de rueda de ABS delantero izquierdo	SI	\$1,200.00
Traslado a verificación	SI	\$1,100.00

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$2,300.00**