



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4675

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Checar fuga de aire en rotochamber trasero izquierdo

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar roto chamber trasero izquierdo a la unidad VW DELIBERY LE41328	SI	\$1,392.00
Reparación de roto chamber resortes, diafragma	SI	\$3,138.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$4,530.00**