



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4694

Cliente

Nombre: **RICARDO GONZALEZ PEREZ** Marca: **VOLKSWAGEN**
SPORTVAN
Modelo: **2007**
Placas: **PCZ2477**

Síntomas y/o comentarios

Checar fuga de anticongelante gotea, se jalona al despegar o cambio de velocidad

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma de termostato y tubo de paso	SI	\$900.00
Desmontar marcha para servicio, cambio de carbones	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Una toma con termostato y tubo (VW ORIGINAL)	\$1,116.00
Abrazaderas	\$35.00
Un porta carbones	\$165.00

Precio total: **\$3,016.00**