



Presupuesto: 4759

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2016**

Placas: **LF67965**

Síntomas y/o comentarios

Llanta delantera derecha amarrada Nota se cambio el soporte de caballaje sin costo entra como garantía

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de valeros maza delanteros, un cubre polvos lado izquierdo espiga	SI	\$2,856.00
Cambio de sensor de ABS delantero derecho	SI	\$1,508.00
Cambio de polea dâmpner de cigüeñal, polea tensora, loca y banda de dirección	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Valeros maza delantero TMK	\$8,900.00
Una polea dâmpner	\$4,756.00
Poleas tensora y loca	\$1,360.00
Un sensor de ABS	\$1,784.00
Una banda	\$585.00
Un cubre polvos	\$261.00

Precio total: **\$23,402.00**