



Presupuesto: 4838

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Luis Almanza**

Vehículo

Marca: **TOYOTA HILUX**

Modelo: **2017**

Placas: **PDY3795**

Síntomas y/o comentarios

Checar fuga de aceite, caja de velocidades las vota diagnostico, checar frenos Nota pendiente por valorar vida de llantas

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambiar balatas delanteras y traseras	SI	\$1,044.00
Dos discos rectificadas	SI	\$232.00
Dos tambores rectificadas	SI	\$232.00
Desmontar caja de velocidades para cambio de reten de cigüeñal y reparación (este costo puede varear al desarmar)	SI	\$9,280.00
Afinación cambio de aceite y filtros se cambia filtro de aire acondicionad, lavado y engrasado	SI	\$2,088.00
Alineación y balanceo	SI	\$464.00
Revisión de sistema eléctrico	SI	\$812.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de balatas delanteras DFC	\$815.00
Un juego de balatas traseras (panther)	\$1,020.00
Un reten de cigüeñal (Toyota)	\$1,358.00
Kit de afinación aceite 15W40 ak bujías PLZ	\$2,919.00
Una llanta nueva con rin para refacción	\$6,200.00
Un clutch plato, disco y collarín LUK	\$6,159.00

Precio total: **\$32,623.00**