



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4901

Cliente

Nombre: **Luis Ernesto Fuentes**

Vehículo

Marca: **HONDA ODISSEY**

Modelo: **2005**

Placas: **NTV4424**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de kit de distribución Nota ruido interno en motor detectado

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de kit de distribución con bomba de agua, cambio de reten de cigüeñal delantero, banda de accesorios y Valero loco	SI	\$2,200.00

Elementos

Descripción	Importe
Un kit de distribución	\$2,428.00
una bomba de agua	\$782.00
Una banda accesorios	\$452.00
Un reten	\$80.00
Un Valero loco	\$95.00

Precio total: **\$6,037.00**