



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5032

Cliente

Nombre: **Angel Celestino**

Vehículo

Marca: **NISSAN PLATINA**

Modelo: **2006**

Placas: **B45AXN**

Síntomas y/o comentarios

Checar sobre calentamiento no prende moto ventilador, RPM inestables, Checar fuga de aceite Nota la fuga de aceite proviene de reten de cigüeñal trasero y Carter

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de temperatura, cambio de válvula IAC	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
Una válvula IAC	\$480.00
Un sensor de temperatura	\$395.00

Precio total: **\$1,825.00**