



Presupuesto: 5104

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00772**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de aire en roto chamber trasero izquierdo Nota se limpiaron líneas de urea, se cambio junta de múltiple de escape

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar rotochamber para cambio de empaques y diafragmas	SI	\$3,126.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$3,126.00**