



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5107

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Diferencial dañado, cambio de bujes de cabina, checar terminales de batería OK, checar armado de diferencial Nota no se cambiaron bujes de cabina programar cuando lleguen de planta Observaciones se encontró aceite contaminado con restos de metal juego en caja de planetarios del diferencial

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar bases de bujes de cabina para acomodarlos	SI	\$1,392.00
Desarmar diferencial para ajuste	SI	\$8,120.00

Elementos

Descripción	Importe
Un piñón y corona	\$14,411.00
Un Valero de piñón	\$3,064.00
Aceite 85W140	\$3,451.00

Precio total: **\$30,438.00**