



Presupuesto: 5119

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KS8441A**

Síntomas y/o comentarios

No arranca en grúa servicio de lubricación, checar fugas Observaciones balatas delanteras 30% traseras 50% de vida Nota en observación fuga de aceite del reten delantero de cigüeñal

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar marcha para cambio de solenoide automático de marcha	SI	\$1,856.00
servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado	SI	\$4,292.00
Cambio de bomba de agua	SI	\$1,044.00
Cambio de reten superior de sin fin de dirección	SI	\$1,740.00

Elementos

Descripción	Importe
Un solenoide 24V	\$2,515.00
Un purificador filtro de aire	\$2,271.00
Un filtro de aceite	\$810.00
Un filtro de combustible	\$807.00
Un filtro de combustible separador	\$678.00
Aceite CF4 15W40 R4 Sh	\$3,029.00
Una bomba refrigerante	\$6,348.00
Un reten	\$738.00
Anticongelante	\$440.00

Precio total: **\$26,568.00**