



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5133

Cliente

Nombre: **JOSE EUGENIO LOPEZ**

Vehículo

Marca: **NISSAN ALMERA**

Modelo: **2002**

Placas: **NYZ6953**

Síntomas y/o comentarios

Anillar motor exceso de humo azul

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de anillos, metales de biela de motor	SI	\$4,500.00
Servicio a cabeza desincrusta asentamiento y calibración, cambio de cellos	SI	\$1,800.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de anillos STD	\$1,077.00
Juego de metales de biela STD	\$408.00
Juego de juntas de motor	\$1,320.00
Kit de afinación aceite sb 20w50 sk	\$1,498.00
Anticongelante	\$232.00
Una toma de paso de anticongelante	\$1,052.00

Precio total: **\$11,887.00**