



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5143

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de clutch, selectora de velocidades, sacar muestra del soporte de llanta de refacción, checar cabina vibra, checar Azua Interfaz OBD 2, cambio de aceite a caja de velocidades y diferencial Nota se encontró poco rasgo de metal del desgaste de trabajo normal al cambiar aceite de diferencial y caja de velocidades, bujes de cabina pendientes, interfaz rota, chicote de selección pendiente por cambiar se reparo

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch y buje piloto	SI	\$6,380.00
Cambio de aceite a diferencial y caja de velocidades	SI	\$696.00
Cambio de selectora de velocidades	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Un clutch VW	\$23,869.00
Una palanca selectora	\$5,647.00

Precio total: **\$37,520.00**