



# Presupuesto: 5178

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **MANUEL GARCIA**

### Vehículo

Marca: **MITSUBISHI**

**ENDEAVOR**

Modelo: **2007**

Placas: **187ZFC**

### Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante en calefacción Nota no cuneta con el modulo de control de posiciones de ventilas

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar tablero para cambo de serpentín de calefacción , limpieza de sistema de aire acondicionado	SI	\$3,800.00
Carga de gas	SI	\$800.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un serpentín de calefacción	\$4,200.00

Precio total: **\$8,800.00**