



Presupuesto: 5180

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de aceite, luces de cuartos y navegación, corrección de puerta derecha Nota la fuga de aceite proviene de la funda de ala bayoneta medidora de aceite no hay existencia de la refacción en plata armadora programar en su próximo servicio se repara quedado fija por el momento no presenta fuga

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desarmar puerta derecha para reparación de bisagras	SI	\$2,784.00
Cambio de luces de navegación, cambio de dos plafones traseros derechos, instalación de luna chica izquierda	SI	\$2,320.00
Fabricación de placa sujetadora de llanta de repuesto	SI	\$997.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de plafones LED zepelin 12/24	\$1,809.00
Juego de plafones naranja y rojo LED KW 12/24	\$390.00
Arnes y soq	\$320.00
Un espejo	\$1,103.00

Precio total: **\$9,723.00**