



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5250

Cliente

Nombre: **MARTIN OLVERA**

Vehículo

Marca: **RENAULT CLIO**

Modelo: **2004**

Placas: **PDD6963**

Síntomas y/o comentarios

Checar suspensión alineación, pierde potencia checar clutch revisar aceite de caja, palanca selectora, checar consumo de aceite, checar luces de stop Nota no se encuentra fuga de aceite es consumo interno del motor cambiar anillos y servicio a la cabeza, en observación catalizador probable se pueda tapar por el consumo de aceite, amortiguador delantero derecho empieza a derramar fluido, el aceite que se dreno de la caja de velocidades con restos de metal

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bujes y rotulas de horquillas delanteras, cambio de terminales de dirección y alineación	SI	\$1,200.00
Cambio de cubre polvos lado derecho de caja de velocidades y aceite, cambio de chicote de pedal de clutch, cambio de sensor de velocidad	SI	\$1,200.00
Cambio de balero trasero izquierdo	SI	\$300.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de bujes	\$632.00
Dos rotula inferiores	\$580.00
Dos terminales	\$585.00
Un cobre polvos	\$155.00
Un balero doble	\$345.00
Aceite 80w90 y aditivo	\$328.00
Un chicote de clutch	\$580.00
Un sensor de velocidad	\$285.00

Precio total: **\$6,190.00**