



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5313

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de frenos, llantas traseras internas se bajan talacha, checar no responde, servicio de lubricación, checar puertas rechinan PENDIENTE, checar alineación, corrección de funda de bayoneta Nota programar para cambio de bujes de cabina y amortiguadores delanteros

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas trasera y delanteras	SI	\$3,871.00
Tambores delanteros y traseros rectificados	SI	\$3,100.00
Reparación de funda de bayoneta de medición de aceite	SI	\$696.00
Alineación se fabricó una lámina de ajuste para calza de puente delantera izquierda	SI	\$2,298.00
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado	SI	\$4,292.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de balatas traseras	\$5,980.00
Juego de balatas delanteras	\$5,980.00
Un purificador filtro de aire	\$2,271.00
Un filtro de aceite	\$810.00
Un filtro de combustible	\$807.00
Un filtro de combustible separador	\$740.00
Aceite CF4 15W40 R4 Sh	\$3,029.00

Precio total: **\$33,874.00**