



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 5326

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

### DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00772**

### Síntomas y/o comentarios

Fuga de aire en frenos Nota el reparado se le va a instalar al 960 el del 960 de le instalo a esta unidad 772

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar roto chamber trasero izquierdo para su reparación	SI	\$3,126.00

### Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$3,126.00</b>