



Presupuesto: 5370

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Araceli Roman**

Vehículo

Marca: **JEEP COMPAS**

Modelo: **2015**

Placas: **NYV9456**

Síntomas y/o comentarios

Diagnostico falla de motor se apaga al llegar el indicador de temperatura al 50%

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|------------------------------------------|------------|----------|
| Cambio de sensor de posición de cigüeñal | SI | \$800.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|------------------------|----------|
| Un sensor CKP (mopart) | \$980.00 |

Precio total: **\$1,780.00**