



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5463

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KS8441A**

Síntomas y/o comentarios

Reparación de roto chamber trasero derecho Nota se limpiaron las líneas de paso de urea, se cambio junta de múltiple de escape, limpieza a sensor MAP unidad en observación en el consumo de urea, el plato dañado del clutch por mala operación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar roto chamber trasero izquierdo para su reparación	SI	\$3,126.00
Asistencia Matehuala	SI	\$928.00
Desmontar caja de velocidades para cambio de plato y collarín	SI	\$6,380.00
Asistencia en Toluca	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Un plato de clutch VW	\$8,849.00
Un collarín VW	\$4,860.00

Precio total: **\$25,071.00**