



Presupuesto: 5558

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KS8441A**

Síntomas y/o comentarios

Checkar frenos cambio de balatas generales, checkar freno de motor, checkar el consumo de urea no gasta y echa humo negro
Nota modulo de inyección de urea dañado no disponible en planta armadora

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas trasera y delanteras	SI	\$3,871.00
Tambores delanteros y traseros rectificados	SI	\$3,100.00
Cambio de liga reten trasera izquierda	SI	\$1,935.00
Reparación de línea de alimentación al modula de lucenses traseras cambio de gancho de puertas de caja derecha, cambio de dos plafones traseros derecho rojo y naranja, instalación de calavera izquierda	SI	\$1,392.00
Desmontar freno de motor para reparación de fuga, soldar coplee de escape	SI	\$2,320.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de balatas traseras	\$5,980.00
Juego de balatas delanteras	\$5,980.00
Un ganchos	\$174.00
Una liga	\$980.00
Juego de plafones 4" 12/24	\$390.00
Una calavera	\$285.00

Precio total: **\$26,407.00**