



Presupuesto: 5622

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2020**

Placas: **LG99953**

Síntomas y/o comentarios

Checar pedal de clutch se queda pegado, checar fuga de aceite de la dirección

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de collarín hidráulico, corrección de fuga de tubo de dirección, cambio de cubre polvos de espiga delantera derecha	SI	\$6,960.00
Cambio de balatas delanteras y traseras	SI	\$1,856.00
Cuatro discos rectificados	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Un collarín	\$2,680.00
Un juego de balatas delanteras (fomoco)	\$3,965.00
Un juego de balatas traseras (motorcraft)	\$3,712.00
Un cubre polvos con abrazaderas	\$396.00

Precio total: **\$20,265.00**