



Presupuesto: 5682

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de frenos generales Observaciones balatas delanteras 40% de vida Nota pendiente vibración en cabina y luces direccionales

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas traseras y tambores, calibración a delanteras	SI	\$2,903.00
Cambio de liga reten trasera derecha	SI	\$1,935.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de balatas traseras VW	\$5,980.00
Juego de tambores traseros VW	\$13,637.00
Una liga	\$470.00

Precio total: **\$24,925.00**