



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5723

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación Aun no lo requiere, servicio de verificación No se verifico debe tenencia, reparación de postes de baterías, revisar luces Nota balatas delanteras 40% de vida chillido en delanteras por tambores deformes próximo cambio de balatas se tendrán que cambiar los tambores, se encontró restos de bronce en el aceite de la caja de velocidades en observación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de dos plafones traseros derechos naranja y rojo, un casquillo de poste de batería	SI	\$928.00
Cambio de aceite a caja de velocidades y diferencial	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de plafones 4" 12/24	\$390.00
Aceite API GL5 SAE 80W90	\$2,220.00

Precio total: **\$4,582.00**