



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5729

Cliente

Nombre: **Pedro Lopez**

Vehículo

Marca: **FORD ECOSPORT**

Modelo: **2018**

Placas: **PDD6515**

Síntomas y/o comentarios

Checar ruido en poles y bandas Nota kit de distribución Banda, Tensor, piñón de cigüeñal, bomba de agua (original fomoco)
8,600.00 Mano de Obra 3,200.00 Total 11,800.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico ruido interno del motor cambiar distribución	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$400.00