



# Presupuesto: 5740

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2022**

Placas: **LE19758**

### Síntomas y/o comentarios

Cambiar sensor de ABS delantero izquierdo

### Servicios

| Descripción                                 | Autorizado | Importe    |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Cambio de sensor de ABS delantero izquierdo | SI         | \$1,044.00 |

### Elementos

| Descripción      | Importe  |
|------------------|----------|
| Un sensor de ABS | \$918.00 |

Precio total: **\$1,962.00**