



Presupuesto: 5795

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **NISSAN TIDA**

Modelo: **2011**

Placas: **PCT9564**

Síntomas y/o comentarios

Clutch no corta Nota clutch dañado por una mala operación no debe de ir tocando todo el tiempo el pedal del clutch

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de clutch completo con volanta cremallera y reten de cigüeñal	SI	\$2,552.00

Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato disco y collarín LUK	\$4,401.00
Un volante cremallera flotante LUK	\$6,264.00
Un reten	\$421.00

Precio total: **\$13,638.00**