



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5835

Cliente

Nombre: **Artículos JA SA de CV**

Vehículo

Marca: **DODGE RAM 400**

Modelo: **2014**

Placas: **LF16695**

Síntomas y/o comentarios

Corregir falla de motor en caliente se apaga Observaciones balatas delanteras y traseras 40% de vida, programar para servicio de afinación lavado y engrasado Nota el modulo de carrocería están dañadas las entradas de los arnés mal manipulados en observación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bomba de gasolina	SI	\$1,392.00
Acondicionar modulo de carrocería, cambio de sensor de O2 oxígeno B2, instalación de sensor de temperatura ambiente	SI	\$2,320.00

Elementos

Descripción	Importe
Una bomba Mopart original	\$12,760.00
Un sensor de temperatura	\$960.00
Un sensor de oxígeno	\$2,980.00

Precio total: **\$20,412.00**